



Agricon Touch 1200/800

Arbeiten mit Applikationskarten „ISO-XML“

Terminals - ISOBUS



USB-Stick mit Ordner TASKDATA oben rechts ins Terminal stecken

ISOBUS-TC
TM V02.20.17 TC V01.20.14

Kunden Betriebe **Abmelden** Akt. Auftrag

ohne USB-STICK

1. TaskController aufrufen

Felder Arbeiter

ISOBUS-TC
TM V02.20.17 TC V01.20.14

Neue Aufträge übernehmen?
ja) Neue Auftragsdaten übernehmen.
nein) Nur Terminal-Aufträge sichern.

Ja

2. Nach dem Erkennen des USB-Stick die Meldung bestätigen, drücken sie „Nein“ werden nur vorhandene Aufträge auf den Stick gespeichert!

Felder

ISOBUS-TC
TM V02.20.17 TC V01.20.14

Kunden Betriebe **Abmelden** Akt. Auftrag

USB-STICK erkannt

Geräte Produktgruppen Einstellungen Aufträge

Felder Arbeiter

ISOBUS-TC
TM V02.20.17 TC V01.20.14

Kunden Betriebe Abmelden Akt. Auftrag

Geräte Produktgruppen Einstellungen **Aufträge**

Felder Arbeiter

3. Nach der Datenübernahme wechseln Sie in die Aufträge

Terminals - ISOBUS



Aufträge

TSK10
task010_00551_142_0_142

4. Wählen und drücken Sie einen Auftrag

TSK8
task008_00551_144_0_144

TSK7
task007_00551_116_0_116

TSK6
task006_00551_154_0_154

6. Auftrag ist gestartet

7. Wechseln Sie in den TrackLeader

task010_00551_142_0_142

Kunde

Agrarprod__Am_Baerenstein__Stru

Feld
00551_142_0_142

Geräte
Standardfahrzeug

Sollwerte
0.00 l/ha

task010_00551_142_0_142

TSK10

Kunde
Andreas_Ranft

Betrieb
Agrarprod__Am_Baeren

Feld
00551_142_0_142

Geräte

Sollwerte
0.00 l/ha

5. Starten Sie den Auftrag

8. Wechseln Sie die Legendenansicht, die rötliche Legende ist von der Applikationskarte, Die Karte wird nur angezeigt, wenn Sie mit GPS auf dem Schlag stehen!

Parallel_1
27.00 m

l/ha	405.00	432.00	456.00
0.0000	411.00	438.00	462.00
393.00	417.00	444.00	468.00
399.00	423.00	450.00	474.00